

一、會勘時間：113年8月11日9時30分。

二、與會人員：如簽到表

三、會勘結果

地點	樹種及數量	樹木健康評估	處置建議
朝琴路門口 幼兒園門口	鳳凰木2顆	1. 校門口鳳凰木2棵，樹齡高達5、60年以上。樹幹內部中空，樹冠部分已枯萎，恐難以抵抗強風豪雨，隨時可能傾倒。 2. 此樹位於朝琴路大門口，車輛行人往來頻繁，另一側鳳凰木已於風災中倒塌。建議移除以維護學生及民眾生命財產安全。	<input type="checkbox"/> 移除後補植 _____ (樹種) 棵 <input type="checkbox"/> 移植至校內 _____ (地點) 棵 <input type="checkbox"/> 進行 _____ (病蟲害名稱) 防治 棵 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：移除
東棟教室旁	印度橡膠2棵	1. 東棟教室旁2棵印度橡膠，因竄根嚴重，造成地板鋪面隆起，學生行走不便，容易跌倒受傷，且造成鄰近廁所化糞池堵塞，水泥崩裂，過於接近校舍，影響建築物結構安全，建議移除。	<input type="checkbox"/> 移除後補植 _____ (樹種) 棵 <input type="checkbox"/> 移植至校內 _____ (地點) 棵 <input type="checkbox"/> 進行 _____ (病蟲害名稱) 防治 棵 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：移除
幼兒園旁	茄苳1棵 黑板樹2棵 火焰木1顆	1. 此4樹木都已經乾枯，生長情況不佳，且黑板樹易造成學生花粉過敏，根部也因竄根造成鄰近廁所及水溝堵塞崩壞，建議移除	<input type="checkbox"/> 移除後補植 _____ (樹種) 棵 <input type="checkbox"/> 移植至校內 _____ (地點) 棵 <input type="checkbox"/> 進行 _____ (病蟲害名稱) 防治 棵 <input type="checkbox"/> 其他：移除
東棟教室後側	黑板樹5棵 茄冬1棵	1. 此5黑板樹與茄冬樹距離建築物太近，目前已造成水溝地面崩壞隆起，且花粉同樣易使學生過敏中毒，日後更有可能影響建築物安全，建議移除後可補種植灌木	<input type="checkbox"/> 移除後補植 _____ (樹種) 棵 <input type="checkbox"/> 移植至校內 _____ (地點) 棵 <input type="checkbox"/> 進行 _____ (病蟲害名稱) 防治 棵 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：移除補植灌木

四、會勘照片(至少兩張，視實際會勘情形增列)

東棟教室旁 印度橡膠樹



校門口 鳳凰木





幼兒園旁 黑板樹 茄苳 火焰木





東棟教室後 黑板樹 茄苳



臺南市鹽水區鹽水國小學校園樹木專家學者會勘紀錄簽到表：

人員	單位	職稱	簽名
吳侑鴻	農業部茶及飲料作物改良場 南部分場 農業部林業試驗所「全國種樹諮詢中心」	副研究員 諮詢專家	吳侑鴻
林良駿	鹽水國小	校長	林良駿
林明宏	鹽水國小	總務主任	林明宏